



Schematische Darstellung Anschluss XLS an Spur 1 Schnittstelle von Märklin. Üblicherweise sollten die Stecker von der Innenseite an der Schnittstelle angeschlossen werden (hier zur Verdeutlichung von außen).
Schematic illustration of XLS installation with Märklin Gauge 1 Interface. Usually the plugs should connect from the interior side of the interface (illustration shows connection from outside).
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Errors and omissions accepted.